

V Praze dne 28. dubna 2017
Č.j.: 06181/17-SSHR
Počet listů: 1

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „17-033 Soběslav – oprava podlahy dílny a garáží“, systémové číslo VZ P17V00000049

Zadavatel obdržel dne 26. 04. 2017 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Rád bych vznesl dotaz k veřejné zakázce: „17-033 Soběslav – oprava podlahy dílny a garáží“.

1) *Na základě prohlídky, kterou jsme provedli v pátek 21. 4. 2017 v provozovně v Soběslavi, bychom potřebovali doplnit tloušťku vrstvy u položky z „Doplnění výtlučků, stávajících dilatací a prasklin plastbetonem s vyztužující vložkou“? Tloušťka vrstvy u této položky je nutná pro transparentní ocenění zakázky.*


Rád bych Vás upozornil na skutečnost, že podkladní betony v garáži a dílně jsou již za svoji životností, se spoustou prasklin, výtlučků a dutých míst, které nejsou pro aplikaci jakékoli stěrky ideální.

Pokud chcete provést opravu podlahy, která by měla vydržet co nejdéle, doporučujeme betonové podlahy vybourat a provést nové strojně hlazené drátkobetonové nebo železobetonové podlahy, dle požadavku na zatížení.“

K dotazu zadavatel uvádí:

V rámci plnění předmětu smlouvy budou opraveny dilatační praskliny a výtlučky, rozměry těchto úkazů se pohybují do 10 mm.

Zadavatel Vaše doporučení na vybourání betonových podlah bere na vědomí. V rámci veřejné zakázky se jedná o dílnu a garáž, které nebudou nadměrně zatěžovány, proto bude zakázka realizována podle stávajícího rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci.



Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek